



# C-series 直接與電腦連接(最多可接 16 組 320 點溫度控制)

(所有的操作、顯示均可在電腦上完成)



## 連接到接觸式操作螢幕(最多可作 40 點控掣)

(所有的操作、顯示均可在螢幕上完成)



## 連接到 CONSOLE 交接器(最多可作 20 點控掣):

所有的操作均可在交接器上完成, 并可作循環式顯示 20 點的現時值和設定值.

