


## 乾濕球 溫、濕度控制



### THT - 400 - A/R 轉換器

轉入	乾球輸入	PT-100Ω 傳感器
	濕球輸入	PT-100Ω 傳感器 (加水槽、濕布裝置)
輸出	溫度	DC 0~20mA, DC 4~20mA 相應為 0~100°C (標準的) 或 0~200°C (需指定)
	濕度	DC 0 - 20mA, DC 4 - 20mA 相應為 0 - 100%RH
精度	溫度	0.5% ± 1.0°C
	濕度	± 3%內

